

Pokyny pro bezpečnou montáž a používání skla, tvrzeného skla a hybridního skla na displej zařízení

Producent: 3mk Protection sp. z o.o.
Ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A
63-400 Ostrów Wielkopolski; Polska
3mk@3mk.pl

1. Před zahájením instalace:

- o Ujistěte se, že je povrch telefonu čistý, suchý a bez prachu.
- o Připravte si příslušenství k montáži, například:
 - Hadřík z mikrovlákna
 - Samolepky na odstranění prachu
 - Ubrousek napuštěný alkoholem (je-li součástí sady).

2. Během aplikace:

- o Aplikujte sklo v čistém, bezprašném prostředí, aby se zabránilo nečistotám mezi sklem a displejem.
- o Dávejte pozor, abyste nepoškodili okraje skla - při silném tlaku nebo nárazu mohou prasknout.
- o Sklo neohýbejte - je odolné vůči tlaku, ale při ohnutí může prasknout.
- o Přesně přizpůsobte sklo okrajům displeje, aby se nezačalo odlepovat.

3. Po instalaci skla:

- o Vyhněte se nadměrnému tlaku na okraje, zejména při nošení telefonu bez ochranného pouzdra.
- o Pravidelně kontrolujte stav skla, abyste se ujistili, že na něm nejsou odštípnutí ani praskliny. Poškozené sklo je nutné ihned vyměnit, aby nedošlo k poranění prstů.

4. Bezpečné používání:

- o Tvrzené sklo poskytuje dodatečnou ochranu displeje, ale není nezničitelné. Pád z větší výšky nebo náraz jej může poškodit.
- o Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které mohou poškrábat povrch skla.
- o Nepokoušejte se sklo demontovat bez vhodných nástrojů, aby nedošlo k poškození displeje telefonu.

5. Postup v případě poškození:

- o Pokud sklo praskne, buďte při jeho sundávání opatrní, abyste se neporanili střepy.
- o Použité sklo zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro skleněný odpad.

6. Další bezpečnostní opatření:

- o Doporučuje se používat sklo v kombinaci s ochranným pouzdrům pro úplnou ochranu zařízení.
- o Vyhněte se extrémním teplotám, které mohou ovlivnit lepidlo upevňující sklo (např. ponechání telefonu na slunci).

Dodržování výše uvedených zásad zajistí dlouhodobé a bezpečné používání skla a účinnou ochranu displeje telefonu.